




**CINGHIE DI TRASMISSIONE OPTIBELT**

Le cinghie trapezoidali convenzionali Optibelt vengono prodotte con speciali mescole di gomma ed inserti tessili ad alta resistenza utilizzando metodi produttivi d'avanguardia in continua evoluzione come viene richiesto dal mercato. Il controllo continuo del processo di produzione, una grande quantità di test di laboratorio ed il minuzioso controllo delle materie prime utilizzate, garantisce uno standard di qualità invariato, che viene richiesto per ogni prodotto Optibelt. La superficie antiolio delle cinghie le protegge dalla contaminazione di oli minerali e grassi. La contaminazione da oli animali o vegetali o solventi riduce comunque la durata della cinghia. Le cinghie operano ad una temperatura compresa fra -40°C e +70°C. Temperature più alte portano ad un logoramento prematuro e di conseguenza alla rottura della cinghia.

**SEZIONE A**



Codice	Sezione (mm)	Sviluppo (mm)	Codice	Sezione (mm)	Sviluppo (mm)
50101	Cinghia trap. A 22	560	50156	Cinghia trap. A 70	1775
50104	Cinghia trap. A 24	610	50157	Cinghia trap. A 71	1800
50106	Cinghia trap. A 25	630	50158	Cinghia trap. A 72	1825
50107	Cinghia trap. A 26 1/2	670	50159	Cinghia trap. A 73	1854
50108	Cinghia trap. A 27	686	50160	Cinghia trap. A 74	1880
50109	Cinghia trap. A 28	710	50161	Cinghia trap. A 75	1900
50110	Cinghia trap. A 29	730	50637	Cinghia trap. A 76	1930
50112	Cinghia trap. A 30	767	50162	Cinghia trap. A 77	1956
50113	Cinghia trap. A 31	775	50163	Cinghia trap. A 78	1980
50114	Cinghia trap. A 32	813	50164	Cinghia trap. A 80	2032
50115	Cinghia trap. A 33	841	50166	Cinghia trap. A 82	2083
50116	Cinghia trap. A 34	850	50167	Cinghia trap. A 83	2100
50118	Cinghia trap. A 35	889	50168	Cinghia trap. A 84	2134
50119	Cinghia trap. A 36	914	50169	Cinghia trap. A 85	2160
50120	Cinghia trap. A 37 1/2	950	50171	Cinghia trap. A 88	2240
50122	Cinghia trap. A 38	965	50174	Cinghia trap. A 92	2337
50124	Cinghia trap. A 39	1000	50175	Cinghia trap. A 94	2338
50125	Cinghia trap. A 40	1016			
50126	Cinghia trap. A 41	1041			
50127	Cinghia trap. A 42	1060			
50128	Cinghia trap. A 43	1100			
50130	Cinghia trap. A 44	1120			
50132	Cinghia trap. A 45	1143			
50133	Cinghia trap. A 46	1168			
50134	Cinghia trap. A 47	1200			
50135	Cinghia trap. A 48	1220			
50136	Cinghia trap. A 49	1250			
50137	Cinghia trap. A 50	1270			
50138	Cinghia trap. A 51	1300			
50139	Cinghia trap. A 52	1320			
50140	Cinghia trap. A 53	1350			
50142	Cinghia trap. A 54	1375			
50143	Cinghia trap. A 55	1400			
50144	Cinghia trap. A 56	1422			
50145	Cinghia trap. A 57	1450			
50146	Cinghia trap. A 58	1475			
50147	Cinghia trap. A 59	1500			
50148	Cinghia trap. A 60	1525			
50149	Cinghia trap. A 61	1550			
50150	Cinghia trap. A 62	1575			
50151	Cinghia trap. A 63	1600			
50152	Cinghia trap. A 64	1625			
50153	Cinghia trap. A 65	1650			
50635	Cinghia trap. A 66	1676			
50154	Cinghia trap. A 67	1700			
50155	Cinghia trap. A 68	1725			
50636	Cinghia trap. A 69	1750			

\* a richiesta è fornibile l'intera gamma Optibelt

## SEZIONE B




Codice	Sezione (mm)	Sviluppo (mm)
50308	Cinghia trap. B 35	889
50309	Cinghia trap. B 37	925
50311	Cinghia trap. B 38	965
50312	Cinghia trap. B 39	1000
50313	Cinghia trap. B 40	1016
50314	Cinghia trap. B 41	1040
50315	Cinghia trap. B 42	1060
50316	Cinghia trap. B 43	1090
50317	Cinghia trap. B 44	1120
50319	Cinghia trap. B 46	1175
50641	Cinghia trap. B 47	1200
50322	Cinghia trap. B 48 1/2	1225
50323	Cinghia trap. B 49	1250
50324	Cinghia trap. B 50	1275
50325	Cinghia trap. B 51	1300
50326	Cinghia trap. B 52	1320
50646	Cinghia trap. B 53	1350
50328	Cinghia trap. B 54	1372
50329	Cinghia trap. B 55	1400
50330	Cinghia trap. B 56	1422
50331	Cinghia trap. B 57	1450
50332	Cinghia trap. B 58	1473
50333	Cinghia trap. B 59	1500
50334	Cinghia trap. B 60	1525
50335	Cinghia trap. B 61	1550
50336	Cinghia trap. B 62	1575
50642	Cinghia trap. B 63	1600
50337	Cinghia trap. B 64	1625
50339	Cinghia trap. B 65	1650
50643	Cinghia trap. B 66	1676
50342	Cinghia trap. B 68	1725
50644	Cinghia trap. B 69	1750
50344	Cinghia trap. B 70	1775
50345	Cinghia trap. B 71	1800
50346	Cinghia trap. B 72	1829
50347	Cinghia trap. B 73	1850
50348	Cinghia trap. B 74	1880
50349	Cinghia trap. B 75	1900
50350	Cinghia trap. B 76	1930
50351	Cinghia trap. B 78	1981
50645	Cinghia trap. B 79	2000
50352	Cinghia trap. B 80	2032
50353	Cinghia trap. B 81	2060
50356	Cinghia trap. B 84	2134
50357	Cinghia trap. B 85	2160
50358	Cinghia trap. B 86	2200
50359	Cinghia trap. B 87	2210
50360	Cinghia trap. B 88	2240
50362	Cinghia trap. B 90	2286
50363	Cinghia trap. B 91	2300
50365	Cinghia trap. B 93	2360
50366	Cinghia trap. B 94	2388
50367	Cinghia trap. B 95	2413
50372	Cinghia trap. B 100	2540
50373	Cinghia trap. B 102	2600
50377	Cinghia trap. B 107	2718

\* a richiesta è fornibile  
l'intera gamma Optibelt




**SEZIONE SPZ**



Codice	Sezione (mm)	Sviluppo (mm)	Codice	Sezione (mm)	Sviluppo (mm)
50722	Cinghia trap. SPZ	487	80414	Cinghia trap. SPZ	1637
50700	Cinghia trap. SPZ	587	50724	Cinghia trap. SPZ	1687
80417	Cinghia trap. SPZ	612	50707	Cinghia trap. SPZ	1700
50719	Cinghia trap. SPZ	630	50706	Cinghia trap. SPZ	1737
50713	Cinghia trap. SPZ	637	81567	Cinghia trap. SPZ	1762
85440	Cinghia trap. SPZ	662	80428	Cinghia trap. SPZ	1800
85531	Cinghia trap. SPZ	687	50714	Cinghia trap. SPZ	1900
89358	Cinghia trap. SPZ	710	50708	Cinghia trap. SPZ	2000
85441	Cinghia trap. SPZ	722	50723	Cinghia trap. SPZ	2120
85639	Cinghia trap. SPZ	737	50703	Cinghia trap. SPZ	2287
85442	Cinghia trap. SPZ	750	50720	Cinghia trap. SPZ	3000
80419	Cinghia trap. SPZ	762	50725	Cinghia trap. SPZ	3350
82880	Cinghia trap. SPZ	787	50718	Cinghia trap. SPZ	3550
85768	Cinghia trap. SPZ	800			
50715	Cinghia trap. SPZ	812			
88566	Cinghia trap. SPZ	825			
82560	Cinghia trap. SPZ	837			
80421	Cinghia trap. SPZ	850			
82519	Cinghia trap. SPZ	862			
88960	Cinghia trap. SPZ	875			
83827	Cinghia trap. SPZ	887			
50716	Cinghia trap. SPZ	900			
85121	Cinghia trap. SPZ	912			
88961	Cinghia trap. SPZ	925			
85769	Cinghia trap. SPZ	937			
80423	Cinghia trap. SPZ	950			
84939	Cinghia trap. SPZ	962			
80424	Cinghia trap. SPZ	987			
71408	Cinghia trap. SPZ	1000			
83436	Cinghia trap. SPZ	1012			
85443	Cinghia trap. SPZ	1037			
88861	Cinghia trap. SPZ	1060			
85988	Cinghia trap. SPZ	1077			
85449	Cinghia trap. SPZ	1087			
88862	Cinghia trap. SPZ	1120			
50721	Cinghia trap. SPZ	1137			
50701	Cinghia trap. SPZ	1162			
89169	Cinghia trap. SPZ	1212			
84940	Cinghia trap. SPZ	1237			
50704	Cinghia trap. SPZ	1250			
50711	Cinghia trap. SPZ	1262			
80425	Cinghia trap. SPZ	1287			
50717	Cinghia trap. SPZ	1312			
50709	Cinghia trap. SPZ	1320			
82883	Cinghia trap. SPZ	1337			
85453	Cinghia trap. SPZ	1347			
85124	Cinghia trap. SPZ	1362			
50726	Cinghia trap. SPZ	1387			
80426	Cinghia trap. SPZ	1400			
50702	Cinghia trap. SPZ	1437			
50710	Cinghia trap. SPZ	1487			
80427	Cinghia trap. SPZ	1500			
50712	Cinghia trap. SPZ	1512			
82845	Cinghia trap. SPZ	1537			
83456	Cinghia trap. SPZ	1562			
83928	Cinghia trap. SPZ	1587			
50705	Cinghia trap. SPZ	1600			
85637	Cinghia trap. SPZ	1612			

\* a richiesta è fornibile l'intera gamma Optibelt

## SEZIONE Z



Codice	Tipo (mm)	Sezione (mm)
50650	Cinghia trap. Z 18	475
50016	Cinghia trap. Z 23	575
50019	Cinghia trap. Z 24	600
50020	Cinghia trap. Z 25	630
50021	Cinghia trap. Z 27	670
50023	Cinghia trap. Z 28	710
50024	Cinghia trap. Z 28 1/2	725
50025	Cinghia trap. Z 29 1/2	750
50026	Cinghia trap. Z 30	765
50027	Cinghia trap. Z 31	775
50029	Cinghia trap. Z 32	820
50030	Cinghia trap. Z 33 1/2	850
50031	Cinghia trap. Z 35	875
50032	Cinghia trap. Z 36	900
50033	Cinghia trap. Z 37	925
50035	Cinghia trap. Z 38 1/2	975
50054	Cinghia trap. Z 39	1000
50036	Cinghia trap. Z 40	1016
50038	Cinghia trap. Z 42	1060
50039	Cinghia trap. Z 44	1120
50057	Cinghia trap. Z 45	1150
50040	Cinghia trap. Z 46	1165
50058	Cinghia trap. Z 47	1194
50041	Cinghia trap. Z 48	1215
50046	Cinghia trap. Z 49	1250
50053	Cinghia trap. Z 50	1270
50042	Cinghia trap. Z 51	1295
50049	Cinghia trap. Z 54	1371
50043	Cinghia trap. Z 55	1400
50050	Cinghia trap. Z 56	1422
50044	Cinghia trap. Z 57	1450
50052	Cinghia trap. Z 59	1500

## SEZIONE SPA



Codice	Sezione (mm)	Sviluppo (mm)
73432	Cinghia trap. SPA	850
85680	Cinghia trap. SPA	857
80413	Cinghia trap. SPA	907
81114	Cinghia trap. SPA	1232
80410	Cinghia trap. SPA	1507
80411	Cinghia trap. SPA	1700
80412	Cinghia trap. SPA	1800
80409	Cinghia trap. SPA	1857
85559	Cinghia trap. SPA	2082
85981	Cinghia trap. SPA	2500
89666	Cinghia trap. SPA	2650

\* a richiesta è fornibile  
l'intera gamma Optibelt